

桜公園南側撮影



同上
やや東側



同上写真別角度




桜公園南側
入口



同上
階段部分



桜公園南側
完了



同上
やや東側
完了



同上写真
東側より撮影
完了




桜公園南側入口
完了



同上写真
階段部分
完了




公園植木剪定
正面より撮影



同上



南側撮影



西側植木撮影



同上



公園中央部植木撮影



公園中央部植木撮影



西側植木撮影




公園植木剪定完了



同上



南側撮影



西側植木撮影



同上



公園中央部植木撮影



公園中央部植木撮影



西側植木伐採




桜公園
看板です。




看板東側
着前




上記写真北側
着前



桜公園中心部分
着前



桜公園西側
着前



メティエ側道路沿い
着前




看板です



看板東側
完了




上記写真北側
完了



中心部分
完了



公園西側
完了



メティエ側
完了



枝切部分です



切った枝はチップにし根の近くなどにまいて有ります。



同上



テニスコート北側管理地
西側
着前



東側を撮影



中央・北側
着前



西側
完了



東側
完了



中央、北側
完了



73-78隣地北側管理地整備
(側溝沿)西に向い撮影



東に向い撮影
隣地敷地に向い樹木越境



根の生長により側溝破損
側溝保護の為伐採



73-78隣地北側管理地整備
(側溝沿)施行完了
西に向い撮影



東に向い撮影
隣地敷地に向い樹木越境
、
伐採完了



根の生長により側溝破損
側溝保護の為伐採施行完了



道路から全体を撮影（西に向い撮影）



９３地区管理地土留め

東側側撮影
着前



同上
既存土留め破損個所



同上北側方向を撮影



東側撮影



上記写真南東側撮影



上記写真南側
撮影



９３地区北東側
完了



同上
完了



同上北側
完了



東側
完了



同上
南東側完了



同上
南側完了



９３地区東側
完了



同上
南側完了



南東側
完了



同上



東側
完了



北東側
完了



北側
完了



同上
通路側のみ枝払い



東側
枯松伐採
完了



東側
壁打ち側
完了



南側
事務所方向
完了



事務所下
完了



南東側
完了




農協倉庫裏側
完了



南側斜面
完了



同上



33-103-2東側管理整備

低木(ツツジ)及び桜(1本)
以外の樹木は全て伐採



北に向い撮影
ツツジは短く剪定



南に向い撮影



33-103-2東側管理整備施行完了



同上



南に向い撮影



35-317付近北側管理地樹木生長により越境の為整備

東に向い撮影



上部撮影



西に向い撮影



同上



上部撮影



35-317付近北側管理地樹木生長により越境の為整備
施行完了

東に向い撮影



上部撮影



西に向い撮影




西に向い撮影



上部撮影



伐採樹木切り株撮影




43-215
北東側
護岸整備



着前




着前



草刈完了



同上



陥没付近です。



穴に石の敷き詰め作業



同上



同上



転圧作業



転圧作業



打設完了



水路北側にも一ヵ所陥没箇所が御座いました。



土を入れ均しました。

完了



55-97付近水路補修　施行前
東に向い全体撮影



西に向い撮影



水路石積み目地劣化の為補修



55-97付近水路補修　施行完了
東に向い全体撮影



西に向い撮影



水路石積み目地劣化の為補修



63-35付近水路マス転落防止の為周辺フェンス設置
東に向い撮影



西に向い撮影



拡大し撮影



真上より撮影



基礎工事
床掘



型枠組み立て
配筋



同上

型枠撤去



フェンス取り付け
フェンス柱据え付け



63-35付近水路マス転落防止の為周辺フェンス設置施行完了
東に向い撮影





西に向い撮影



拡大し撮影



タラップ取り付け完了



33-530付近水路護岸脇整備　施行前
北に向い全体撮影
赤ラインより北に向い護岸の整備がされていない為水路脇が浸食されております。



同上
護岸未整備



既存護岸整備箇所と未整備箇所接続部分撮影




南に向い全体を撮影　施行前




同上



資材搬入



同上



現地石を水路護岸に一部再利用、石移動



石積み



水路底盤部水抜きパイプ
敷設



同上
パイプ固定



石積み目地コンクリート詰め
水抜きパイプ埋め戻し



埋め戻し完了



砕石均し完了



ワイヤーメッシュ貼り



水路底盤コンクリート打設



同上



コンクリート均し



刷毛引き



護岸補強
護岸裏側コンクリート詰め



石積み目地コンクリート詰め



同上



水路護岸傾斜箇所均し



水路護岸傾斜箇所均し完了



植生ネット貼り付け



ネット固定



33-530付近水路護岸脇整備　施行完了
北に向い全体撮影
赤ラインより北に向い護岸の整備完了



同上
護岸整備完了



既存護岸整備箇所と未整備箇所接続部分撮影



南に向い全体を撮影　施行完了



同上




23-28付近水路脇湧水処理
施行前
西に向い撮影



南に向い撮影



北に向い撮影



湧水処理の為多孔管敷設



同上



埋め戻し



23-28付近水路脇湧水処理
施行完了
西に向い撮影



南に向い撮影



北に向い撮影



33-825地先
集水マス修理



着工前状況



着工前状況



マス底埋戻し状況




モルタル補修状況






ハーブハウス裏手駐車場
前向き駐車看板

根巻されていなく表示も
剥がれている




ダイヤランドプール駐車
場
表示板




ハーブハウス裏手駐車場
前向き駐車看板
新設交換




ダイヤランドプール駐車場
表示板
フレーム塗装、表示板交換



作業中
フレーム塗装



捨て場チップの状況
入口側



真中付近



奥側




チップ移動
３月２７日完了

入口側




上記写真やや西側
完了



西側奥
完了



テニスコート壁打ち床洗浄
施行前



床が苔により滑りやすくなっております。
北に向い撮影
施行前



南に向い撮影
施行前



テニスコート壁打ち床洗浄施行完了



北に向い撮影



南に向い撮影