



73地区緑地草刈

南に向い撮影




東に向い撮影



同上








2021. 5/6作業
43-220横側溝掃除
着前①




着前②



着前③





テニスコート北側側溝内浚渫及び、側溝周辺草刈

草木の繁茂及び側溝が埋まっている為写真に対象となる側溝が写りません。



同上



側溝拡大し撮影



草刈施工完了



側溝清掃



同上



テニスコート北側側溝内浚渫及び、
側溝周辺草刈施工完了


北に向い撮影




南に向い撮影



集水枡付近清掃完了



25-121付近水路清掃施工前





25-121付近水路清掃施工完了







A-15水路フェンス扉取り
付け(既存フェンス加工、
改良)及び
集積枡内に落ち葉等が蓄
積しない様水路内に網取
り付け
施行前



枡内清掃時、出入口が無
い為扉を取付。



枡内部撮影



A-15水路フェンス扉取り
付け(既存フェンス加工、
改良)及び
集積枳内に落ち葉等が蓄
積しない様水路内に網取
り付け
施行完了



扉を取付施行完了



同上



45-56-2付近歩道刈込
施行前

[illegible]

施行完了

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery.



13-41~13-312-5付近歩道刈込施工前



执行完了



13-41~13-312-5付近歩道刈込施工前



施行完了



ゴミステーションNo.28駐車場碎石が
雨により道路に流出
コンクリート打設
施行前



駐車場撮影

道路から1m程奥行きにコンクリート
を打設致します。



道路沿い碎石が雨天時道路に流
れます。



ゴミステーションNo.28 砕石仕上げ
の箇所が雨により道路に流出
砕石撤去前



道路沿い砕石が雨天時道路に流
れます。



鋤取り



ワイヤーメッシュ設置



打設完了



ゴミステーションNo.28駐車場砕石が
雨により道路に流出
コンクリート打設
施行完了



同上



ゴミステーションNo.28 砕石仕上げ
の箇所が雨により道路に流出
砕石撤去完了

交換完了.



日誠3270

経年劣化にて交換

交換費用 ¥24,200-(税別)



南箱根723

落雷により破損、交換。



南箱根720

同上。



照明器具

NNY20348LET



撤去品