



第2野鳥公園
橋設置工事
着前



枕木の橋でしたが今年の
台風19号の後流されて
しまいました。

状況写真



同上写真



橋の設置作業
丸太を並べています



付近の石の整備



仮止め完了



丸太の上に板を打ち付けています



同上



盛り土で高さ調整



完了



同上
別角度




同上

自任作業



15-200前管理地
9/17高所作業
9/26刈込下草刈り





53-5隣地水路草刈
施行前

施行前



同上



53-5隣地水路草刈
施行完了



同上



15-25付近歩道刈込
施行前





15-25付近歩道刈込
施行完了



自來作業 2020. 9/30

2020. 9. 30

73-1横遊歩道

着前①



着前②



自任作業 9/30



完了①



完了②



45-380地先外灯破損の為
交換完了



拡大し撮影



35-511: 付近外灯新
設
外灯設置予定電柱撮影



拡大し撮影



35-511 付近外灯設
置完了



拡大し撮影



