



野鳥公園

10月草刈完了



入口付近



遊歩道付近



No.3 ゴミステーション
公園草刈

公園草刈



同上



東側



谷下公園



同上



同上



管理地No.1整備完了
完了月8月



同上



管理地No.2整備完了
完了月8月



管理地No.2整備完了
完了月8月



管理地No.3整備完了
完了月9月



同上





管理地No.4整備完了
完了月8月



同上




同上



管理地No.5整備完了
完了月7月



同上



管理地No.6整備完了
完了月8月



管理地No.6整備完了
完了月8月



管理地No.7整備完了
完了月8月



同上



管理地No.8整備完了
完了月9月



管理地No.9整備完了
完了月8月



同上



管理地No.10整備完了
完了月10月



同上



同上



管理地No.10整備完了
完了月10月



同上



同上



管理地No.11整備完了
完了月7月



同上



管理地No.12整備完了
完了月8月



管理地No.14整備完了
完了月8月



管理地No.15整備完了
完了月8月



管理地No.16整備完了
完了月9月



管理地No.16整備完了
完了月9月



管理地No.17整備完了
完了月10月




同上



管理地No.18整備完了
完了月8月



同上




管理地No.19整備完了
完了月9月



管理地No.21整備完了
完了月8月



同上



管理地No.22整備完了
完了月9月



管理地No.22整備完了
完了月9月



管理地No.23整備完了
完了月9月



同上



管理地No.24整備完了
完了月9月



同上



同上



管理地No.24整備完了
完了月9月



管理地No.25整備完了
完了月10月



同上



管理地No.25整備完了
完了月10月



同上



管理地No.26整備完了
完了月9月



管理地No.26整備完了
完了月9月



管理地No.27整備完了
完了月7月



同上



管理地No.27整備完了
完了月7月



管理地No.29整備完了
完了月8月



管理地No.30整備完了
完了月9月



管理地No.30整備完了
完了月9月




管理地No.31整備完了
完了月10月



同上

管理地草刈り箇所一覧





B-46水路脇陥没



拡大し撮影



内部撮影



砕石埋め戻し前間口拡張



砕石埋め戻し



転圧



B-46水路陥没埋め戻し完了



同上

45-1付近歩道刈込
施行前



45-1付近歩道刈込

施行完了

歩道コケ取り施行完了





ゴミステーションNo.11雨
樋改修



同上



雨樋改修施行完了



同上



コア抜き

[illegible]

コア抜き完了

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery.

既存雨樋撤去

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page.



雨樋交換



目地コーキングにて処理



同上





モニュメント付近外灯移
設施行完了



拡大し撮影



防犯灯
目誠521 柱
取替前



防犯灯
目誠521 柱
取替後



