



25-257付近水路草刈
施行前



施行完了



坂下バス停付近水路補修、草刈、樹木整備施行前
水路内東に向い撮影




同上
近隣お客様敷地内に水路内樹木が越境しております。



西に向い撮影



護岸浸食
浸食箇所に石積みを行います



同上



同上



道路から南に向い撮影







道路から南西に向い撮影



水路内西に向い撮影



ナラ枯れ伐採



同上



坂下バス停付近水路補修
、草刈、樹木整備完了
水路内東に向い撮影



草刈、高木枝落とし完了



水路護岸補修完了(石積み
)



水路護岸補修完了(石積み)



同上



同上

道路から南に向い撮影
高木枝落とし完了



同上




道路から南西に向い撮影





ナラ伐採完了



石積み全体撮影



草刈、高木枝落とし
全体撮影



ナラ枯れ伐採
上部より複数回に分け切
断



幹伐採



同上



幹搬出



高木枝落とし



同上



石積み施行
足場設営



資材搬入



同上



石積み



モルタルにて補強



同上



15-36付近カーブミラー沿
い枝落とし
施行前



施行完了



同上



第二野鳥公園 着前
※2020年2月の状態



現状写真

表示は既存看板を回収し
再利用

赤枠あたりに設置予定



回収した案内看板
