



23-258東側水路土留め工事

桜伐採



アジサイ伐採



桜積込完了



水路南側
土留め完了



中間付近
完了



北側斜面
完了



目地埋め
完了



陥没箇所
改修完了



43-12付近側溝清掃施工前





43-12付近側溝清掃施工完了





43-115付近側溝清掃施工前



施行中



施行完了



13-410横 2021. 4/26作業
遊歩道草刈
着前



側溝清掃
着前



遊歩道草刈
完了



側溝清掃
完了



側溝落とし詰り解消



25-121付近水路清掃施工前





25-121付近水路清掃施工完了






No.31ゴミステーション
駐車禁止
ライン引き



養生開始



同上



同上

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be from a notebook or a standard sheet of stationery. There is no handwriting or other markings on the page.

養生完了

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery.

ペンキ塗り開始

[illegible]



2度塗り開始

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears to be a standard notebook page or a sheet of stationery.

完了

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance and some very faint, illegible markings near the top edge, possibly from a previous page or scanning artifacts.

同上

[illegible]



ゴミステーションペットボトル入れカゴ
追加購入
2個はステーションへ、残りは随時他
所へ設置予定



ゴミステーションNo.2
1 個追加にて設置



ゴミステーションNo.3
1 個追加にて設置



ゴミステーションNo.3扉ドアノブ交換
施工前



同上



同上



ゴミステーションNo.3扉ドアノブ交換
施工完了



同上