

# 5月实施写真

# テニスコート北側、側溝清掃

施工前



施工完了



# 25-122付近水路清掃

施工前



施工完了



# 33-471付近水路内扉取付 施工前



# 33-471付近水路内扉取付 施工完了



# 45-56-2付近歩道刈込

施工前



施工完了



# 13-41～13-312-5付近歩道刈込 施工前



# 13-41~13-312-5付近歩道刈込 施工完了



# ゴミステーションNo.28駐車場舗装 施工前



# ゴミステーションNo.28駐車場舗装 施工完了



# 6月实施写真

# 第一野鳥公園水路内一部整備 施工前



# 第一野鳥公園水路内一部整備 施工完了



# 第一野鳥公園内橋改修 施工前



# 第一野鳥公園内橋改修 施工完了



# ハーブ花壇改修、植え替え 施工前



# ハーブ花壇改修、植え替え 施工後



# 73-41付近水路刈込 施工前



# 73-41付近水路刈込 施工完了



# 13-1121～13-1205付近歩道刈込 施工前



# 13-1121~13-1205付近歩道刈込 施工完了



# 23-415～23-426付近歩道刈込 施工前



# 23-415～23-426付近歩道刈込 施工完了



# スチール缶入れ、カゴ購入



# ゴミステーション段ボール入れ購入

№2ゴミステーション




設置完了



# ゴミステーション段ボール入れ購入

№35ゴミステーション

設置完了



# 5月6月環境整備実施報告

# 第五警備室付近外灯周辺枝落とし

施工前



施工完了



# 43-215付近フェンス交換 施工前



# 43-215付近フェンス交換 施工完了



# 73地区緑地整備 施工前



# 73地区緑地整備 施工完了



# 43-205付近側溝清掃 施工前



# 43-205付近側溝清掃 施工完了



# 25-128付近水路清掃

施工前




施工完了



# 13-960付近側溝清掃



# 43-268付近水路内樹木伐採 施工前



# 43-268付近水路内樹木伐採 施工完了



# 73-122付近水路内樹木伐採

施工前



施工完了

