

7月実施写真

ポケットパーク整備

No1施工完了

No2施工完了



ポケットパーク整備

№3施工完了



№3施工完了



緑地草刈り

№12施工完了



№14施工完了



緑地草刈り

No15施工完了



No27施工完了



63-187付近緑地枯れ木伐採

施工前



施工完了 切り株



35-308付近緑地枯れ木伐採

施工前




施工完了 切り株



43-177付近側溝清掃

施工前



施工完了



55-235付近水路護岸整備

施工前



施工完了



13-410付近階段草刈り

施工前



施工完了



ゴミステーションNo7洗浄

施工前



施工完了



ゴミステーションNo7洗浄

屋根洗浄施工前



屋根洗浄施工完了



13-962付近共用排水修理

施工前



施工完了



13-962付近共用排水修理

排水管内詰まり確認



排水管内詰まり確認



13-962付近共用排水修理

排水管切り回し施工前



排水管切り回し施工完了



13-962付近共用排水修理

管内異物流れ込み防止施工前



管内異物流れ込み防止施工完了

