

8月実施写真

緑地草刈り

No5施工完了



No17施工完了



緑地草刈り

No1施工完了



No9施工完了



緑地草刈り

№21施工完了



№6施工完了



緑地草刈り

No7施工完了



No18施工完了



緑地草刈り

No29施工完了



No2施工完了



ゴミステーションNo18付近草刈り

施工前



施工完了




15-237付近水路草刈り

施工前



施工完了



73-31付近水路草刈り

施工前



施工完了




23-251付近水路内枝落とし

施工前



施工完了



ゴミステーション洗淨、清掃

コンテナ洗淨施工

床洗淨施工



45-250付近外灯周辺枝落とし

施工前



施工完了

