

9月实施写真

緑地草刈り

No19施工完了



No26施工完了



緑地草刈り

№16施工完了



№16施工完了



緑地草刈り

№30施工完了



№24施工完了



緑地草刈り

No3施工完了



No3施工完了



63-170付近緑地枯れ木伐採

施工前



施工完了



25-528付近水路草刈り

施工前

施工完了



33-315付近水路改修

施工前



施工完了



63-6付近刈込

施工前



施工完了



ゴミステーションNo22周辺草刈り

施工前

施工完了



43-131付近外灯周辺枝落とし

施工前

施工完了



35-426カーブミラー周辺枝落とし

施工前



施工完了

