

10月实施写真

谷下公園枯れ木伐採

切り株

伐採枯れ木



谷下公園整備

施工完了



施工完了



緑地草刈り

№10施工完了



№11施工完了



23-167付近側溝清掃

施工前

施工完了



55-66付近歩道整備

作業風景



歩道洗淨



燃えるゴミコンテナ処分



15地区ハイウェイ灯修理

施工前



施工完了



15-51付近カーブミラー枝落とし

施工前


施工完了



ゴミステーションNo29周辺草刈り

施工前

施工完了



大沢口バス停付近整備

施工前



施工完了

