

# 11月实施写真

# 梅公園低木刈込

施工前



施工前



# 梅公園低木刈込

施工完了



施工完了



# ゴミステーションNo.33隣地管理地草刈り

施工前

施工完了



# 緑地草刈り

№25施工完了



№25施工完了



# 13-220付近水路草刈り

施工前

施工完了



# 25-1付近緑地草刈り

施工前



施工完了



# 35-271付近道路越境樹木刈込

施工前



施工完了





# 23-187付近歩道整備

施工前



施工完了



# 23-187付近歩道整備

施工完了



施工完了



# 桜公園付近歩道整備

施工前



施工完了



# 桜公園付近歩道整備

施工前



施工完了



# 桜公園付近歩道整備

施工前



施工完了



# 桜公園付近歩道整備

作業風景



作業風景



# 燃えるゴミコンテナ購入

納品



納品



# カーブミラー清掃

清掃



周辺枝落とし





# 15-630付近野水集水処理

施工前



道路際側溝敷設



# 15-630付近野水集水処理

野水噴出箇所処理施工前



野水噴出箇所処理施工完了



# 15-630付近野水集水処理

施工完了



側溝敷設完了

