

1月实施写真

13-2000付近公園高木剪定

高木剪定施工完了



高木剪定施工完了



25-61付近緑地樹木伐採

伐採施工前



伐採施工完了



63-170付近緑地樹木伐採

伐採完了



伐採完了



43-121付近側溝清掃

清掃前



清掃完了



73-78付近側溝補修

施工前側溝下部陥没



陥没箇所補修



73-78付近側溝補修

施工完了



側溝周辺草刈り施工完了



4号源泉付近水路補修

補修施工前



補修施工前



4号源泉付近水路補修

補修施工完了



補修施工完了



ゴミステーションNo30付近緑地樹木伐採

施工前



施工完了



融雪剂購入

融雪剂納品前



納品完了



23-582付近共有マス修理

施工前

既存配管内詰まり



23-582付近共有マス修理

排水マス、配管交換

施工完了

