

4月实施写真

ハーブハウス西側整備

施工前




施工完了



55-425南東側樹木伐採

施工前



施工完了



13-220東側ヒューム管修繕工事

修繕前、調査



修繕前亀裂箇所



13-220東側ヒューム管修繕工事

ヒューム管内施工完了



亀裂箇所施工完了



33-313付近共用マス設置工事

施工前



施工完了



35-71付近共有マス配管修理

施工前



配管撤去



35-71付近共有配管修理

配管設置完了



施工完了



25-218付近共有配管修理

施工前



配管入替完了



25-218付近共用マス配管修理

モルタルにて隙間埋め完了



修理施工完了



第一野鳥公園枯木伐採

施工前



施工完了



93-28北側緑地樹木整備

施工前



施工完了



33-551付近道路脇整備

施工前



施工完了



13-335付近車回し整備

施工前



施工完了



33-178付近側溝整備

施工前



施工完了



23-282沿い水路草刈り

施工前



施工完了



13-1121～1171付近高压洗浄

施工前



施工完了



13-1176-2付近高压洗淨

施工前



施工完了



23-420付近土上げ

施工前



施工完了



23-420付近高压洗淨

施工前



施工完了



33-132～137高压洗淨

施工前



施工完了



33-536-1付近土あげ

施工前



施工完了



ナンバー0ゴミステーション周り整備

施工中



施工完了



ナンバー1ゴミステーション周り整備

施工中



施工完了



ナンバー2ゴミステーション周り整備

入口左側完了



入口右側完了

