

3月実施写真

桜公園東側花壇整地

施工前



施工完了



63-151付近簡易水路設置

施工前



施工完了



33-565付近緑地内枯れ木伐採

伐採施工前



伐採施工完了



13-377付近緑地内樹木伐採

伐採作業風景



伐採施工完了



93地区緑地間引き

施工前



施工完了



33-695付近側溝補修

補修、草刈施工前



補修施工完了



33-695付近側溝補修

補修施工完了



補修施工完了



53-5付近水路沿い整備

施工完了



施工完了



第二野鳥公園水路補修

補修施工前



補修施工完了



第二野鳥公園水路補修

補修施工前



補修施工完了



第二野鳥公園水路補修

補修施工前



補修施工完了



バス路線枝落とし

枝落とし施工前



枝落とし施工完了



バス路線枝落とし

枝落とし施工前



枝落とし施工完了



33-825付近共有排水修理

修理施工前



修理施工前



33-825付近共有排水修理

修理施工完了



修理施工完了



25-307付近共有排水マス修理

修理施工前



修理施工前



25-307付近共有排水マス修理

修理施工完了



修理施工完了

