


5月实施写真

事務所周辺維持管理

施工完了



施工完了



桜公園草刈り

施工完了



施工完了



梅公園草刈り

施工完了



施工完了



ドックラン草刈り

施工完了



施工完了



73地区西側緑地草刈り

施工前



施工完了



13-411 付近側溝つまり

施工前



施工後



No.2ゴミステーション付近土上げ

施工前



作業中



ナンバー2ゴミステーション土上げ

施工完了



施工完了



11-178～185側溝整備

施工前




施工完了



63-176付近湧水処理

施工前



施工完了



53-157水路清掃

施工前



施工完了



13-575共用排水マス補修

施工前



施工完了



13-810共用排水管修繕

施工前



施工前



13-810共用排水管修繕

施工中



施工完了



43-267東側水路間知石上部樹木伐採

施工前



施工完了



35-248地先共用排水マス修理

施工前



施工完了



55-243付近草刈り

施工前



施工完了



No.2ゴミステーション付近、土上げ

施工前



施工完了



パース1南側ロータリー草刈り整備

施工前



施工完了



No.3ゴミステーション付近ロータリー草刈り整備

施工前



施工完了



つつじが丘停留所付近整備

施工前



施工完了



モニュメント北側T字路整備

施工前



施工完了



23-710～715間土上げ、整備

施工前



施工完了



13-1~2間歩道整備

施工完了



施工完了



ナンバー2ゴミステーション周り整備

入口左側完了



入口右側完了



ナンバー3ゴミステーション花壇設置

施工前




施工完了



ナンバー32ゴミステーションマキ置き場新設

施工前



施工完了



ナンバー13ゴミステーション周り整備

施工前



施工完了



ナンバー5ゴミステーション周り整備

施工前



施工完了



ナンバー15ゴミステーション周り整備

施工前



施工完了



ナンバー23ゴミステーション周り整備

施工前



施工完了

