# 10月実施写真

#### 1-①ハーブハウス駐車場側整備

施工前





## 1-②3公園草刈り整備2回目

【シフティーン】施工前



施工完了



#### 【第一野鳥公園】施工前





施工前






【谷下】施工前





施工前





### 1-3テニスコート南側整備

施工前



施工完了



施工前





#### 1-45第2野鳥公園草刈り整備3回目・樹木管理









### 2-①ドクターへリ離着陸付近

施工前



施工完了



施工前



施工完了




#### 2-2 管理地No.18整備

施工前



施工完了



#### 2-3第3警備室付近倒木処理

処理中



処理完了



#### 2-4事務所周辺草刈り整備

施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



### 2-5 管理地No.5整備

施工完了



施工完了



#### 2-6 管理地No.14整備

施工完了



施工完了



#### 2-7 管理地No.19整備

施工前



施工完了



施工前





### 2-8 管理地No.21整備

施工完了




施工完了



### 2-8 管理地No.21整備

施工前



施工完了



施工前





### 5-213-8越境樹木整備

施工前



施工完了



### 5-3農協置き場道路側草刈り

施工完了



施工完了




### 5-455-52横草刈り

施工前



施工完了



#### 5-5モニュメント向いミラー周り整備

施工前



施工完了



### 5-613-143付近ミラー周り整備

施工前



施工完了



#### 5-723-257付近外灯周り整備






#### 5-843-207付近階段倒木処理


**処理前 処理後** 





### 5-963-52越境部分整備

施工前



施工完了



#### 5-1053地区置き場間草刈り

施工前



施工完了



#### 5-1053地区置き場間草刈り

施工前



施工完了

