

11月实施写真

1-①谷下公園内クヌギ伐採

施工前



施工完了



1-③谷下公園内樹木伐採

施工前



施工完了



1-②ポケットパークNo.1草刈

施工前



施工完了



1-④桜公園整備

施工前



施工完了



施工前



施工完了



施工前



施工完了



施工前



施工完了



施工前



施工完了



2-①③モニュメント整備

施工前



施工後



施工前



施工後



2-④25-1横整備

施工前



施工完了



2-⑤見晴台バス停横整備

施工前



施工完了



2-⑧63地区花壇草刈り

施工前



施工完了



2-⑩谷下公園付近竹整備

施工前



施工完了



2-⑭管理地No.2整備(33-375東側)

施工完了



施工完了



2-⑮管理地No.2草刈り(93-13.15東側)

施工完了



施工完了



2-①⑥管理地No.15草刈り(43-273北西側)

施工完了



施工完了



4-①55-273横整備

施工前



施工完了



4-②73-30横整備

施工前



施工完了



施工前



施工完了



4-③第一野鳥公園入口河川護岸修繕工事


施工前



施工完了



施工前



施工完了



5-ホース格納庫周り4カ所整備

15番 着前



着後



着前



着後



17番着前



着後



着前



着後



56番着前



着後



着前




着後




5-⑤63-11外灯付近枝切

施工前



施工完了



6-⑦53地区仮置き場枝処分

施工中



施工完了



7-①25-188枯木危険木伐採

施工前



施工中



7-②13-373危険木伐採

着前



着後

