

12月实施写真

1-①ポケットパーク冬季整備No,2

施工前



施工完了



1-①ポケットパーク冬季整備No,3

施工前



施工完了



1-③モニュメント石造高圧洗浄

施工完了




施工完了



1-④第一野鳥公園駐車場整備

施工前



施工完了



4-②45-331東水路補修工事

施工前



施工完了



4-③33-255南西側マス補修工事

施工前



施工完了



4-④33-255南東側マス補修工事

施工前



施工完了



4-⑥25-210付近水路清掃

施工前



施工完了



5-⑤ 落葉回収(A地区)

施工前



施工後



5-⑨55-375付近ミラー周り整備

施工前



施工完了



5-⑩35-502～506歩道コケ取り

施工前



施工完了



5-⑭93-8付近歩道越境樹木刈込

施工前



施工完了



6-③No,0、1 高圧洗浄

No,0



施工完了



No,1



施工完了



6-⑤No,2、3、6 高圧洗浄

No,2



施工完了



No,3



施工完了



No,6



施工完了



6-⑥No,30、31、17、11、7、21 高压洗淨

No,30



施工完了



No,31



施工完了



No,17



施工完了



No,11



施工完了



No,7



施工完了



No,21



施工完了



6-⑧No,5、6、13、14 高压洗净

No,5



施工完了



No,6



施工完了



No,13



施工完了



No,14



施工完了



6-⑨No,24、23、15、22 高压洗浄

No,24



施工完了



No,23



施工完了



No,15



施工完了



No,22



施工完了



6-⑩No,16、18、20、28、29 高压洗浄

No,16



施工完了



No,18



施工完了



No,20



施工完了



No,28



施工完了



No,29



施工完了



6-⑪No,32、33、34、35、37 高压洗浄

No,32



施工完了



No,33



施工完了



No,34



施工完了



No,35



施工完了



No,37



施工完了



7-その他 23-751付近折れ枝回収

施工前



施工完了



7-その他 第一警備室外 照明取付け

施工前



施工完了



