

# 1月实施写真

# 3-③13-1153付近清掃

施工前



施工完了





施工前



施工完了





施工前



施工完了





施工前



施工完了





# 3-④25-211 北側詰まり解除

施工前



施工完了



施工前



施工完了





# 4-①33-565東側草刈り整備

施工前



施工完了





施工前



施工完了



施工前



施工完了





# 5-①13-696東側排水管補修

施工完了



施工完了





# 6-④63-153東側階段整備

施工前



施工完了





施工前



施工完了





# 6-⑤23-427横階段倒木処理

処理前



処理前





处理完了



完了



# 6-⑥25-136付近落葉回収

施工前



施工完了





施工前



施工完了



# 6-⑧⑩⑪23-415~425間 間知石整備

施工前



施工完了





施工前



施工完了



施工前



施工完了





# 6ー⑨アレキサンダー南東側土上げ

施工前



施工完了



施工前



施工完了





施工前



施工完了



施工前



施工完了





# 6-⑬13-1~37歩道アベリア伐採

施工前



施工完了



施工前



施工完了





施工前



施工完了



施工前



施工完了





施工前



施工完了



施工前



施工完了





# 6-⑭13-26・22東側階段整備

施工前



施工完了





施工前



施工完了





施工前



施工完了





# 6-①643-37-1 横階段整備

施工前



施工完了





施工前



施工完了



# 6-①723-478北側土上げ

施工前



施工完了





施工前



施工完了



施工中



施工完了

