

2月实施写真

1-①第1野鳥公園消火栓周り整備

施工前



施工完了



1-②、④ポケットパークNo.5横整備

施工前



施工完了



施工前



施工完了



1-③、⑤第1野鳥公園側溝土上げ

施工前



施工完了



施工完了



施工完了



1-⑦第2野鳥公園道路側枯松伐採

施工前



施工完了



3-①、②、④43-36付近階段整備

施工前



施工完了



施工前



施工完了



3-③33-316付近詰まり解除

施工前



施工完了



3—⑤63—173北西側階段倒木処理

施工前



施工完了



3-⑩15-185付近階段土上げ

施工完了



施工完了



3-⑫13-1167~1163間土上げ

施工前



施工完了



施工前



施工完了



3-⑭23-410付近詰まり解除

施工前



施工完了



3-①6 13-152~1000桜枯れ枝、アベリア 整備

施工前



施工完了



3-⑰23-286~263桜整備

施工前



施工完了



施工前



施工完了



4-①清掃車侵入不可の地区

施工前



施工完了



6-②No.28竹、桜整備

施工前



施工完了



6-④No.22、29コンテナ補修(取手設置)

施工前



施工完了



8-②オリーブヒル裏側詰まり解除

施工前



施工完了



8-④23-763東側補修工事

施工完了



施工完了



8—⑤33—11西側補修工事

施工前




施工完了



8-⑥23-7、8間(暗渠部分)伐採

施工前



施工完了



8—⑦25—392横清掃

施工前



施工完了



8-⑧73-17~31間清掃

施工前



施工完了



8-⑨水路草刈り作業

施工前



施工完了



12-②第一警備室裏イチョウ整姿剪定

施工前



施工完了

