

# 3月实施写真

# 1—①桜公園(上段)浚渫工事

施工前



施工完了





# 1—③谷下公園樹木整備

施工風景



施工完了





# 1-④梅公園内梅剪定・施肥

施工風景



施工風景





# 1-⑤第2野鳥公園内土留め工事

施工完了



施工完了



# 2-①バス路線枝払い

施工前



施工完了





# 2-②25-67付近草刈り

施工前



施工完了



# 2-③33-103-2管理地整備

施工前



施工完了





# 2-④No.33ゴミステーション裏整備

施工前



施工完了





# 2-⑤33-350桜伐採・クヌギ枝払い

施工前



施工完了





# 3—⑥13—671～13—580土上げ

施工前



施工完了





# 9-①53地区仮置き場処分

施工風景



施工完了





# 高圧洗浄作業13-2000付近

施工前



施工完了



施工完了



施工完了





# 高所作業 天狗巣・枯れ枝除去

施工前



施工完了





施工前



施工完了





施工前



施工完了

