



4月实施写真

1-① 第2野鳥公園道路越境枝払い

施工前



施工後



施工前



施工後



2-①② 事務所・セブン～レストラン花壇 草むしり

施工前



施工後



着前



完了



着前



完了



2-④モニュメント草むしり


着前



着後



着前



着後



着前



完了



3-③ 13-346東側側溝詰まり解除

着前



完了



3-⑧ 23-735付近側溝詰まり解除

着前



着後



3-⑨ 15-72前枯桜伐採

着前



着後





3-⑩ 15-162-1道路側桜枯れ枝枝払い



3-⑮⑲ 13-56-2～モニュメント歩道草刈 事務所前～向山1周歩道草刈

完了



完了



完了



完了



完了



完了



8-① 第2野鳥公園内詰まり解除

着前



完了



着前



完了



8-③ 第2野鳥公園東道路付近整備

着前



着後



高压洗净

完了



完了



完了



完了



完了



完了



完了



完了



完了



完了



天狗巢・枯れ枝除去

作業中



完了



完了



完了

